





















































Расшифровка	Метод устранения	Примечание
Сброс ОЗУ	Программное обеспечение	* При повторном появлении необходимо отправить счетчик в ремонт
Разряжена батарейка часов реального времени		
Неисправность энергозависимой памяти		
Ошибка калибровочных коэффициентов		
Воздействие магнитного поля	Попытка воздействия	
Неисправность часов реального времени		
Неисправность кварцевого резонатора микроконтроллера		
Ошибка измерителя		
Ошибка даты/времени		
Ошибка блока даты перехода на следующее тарифное расписание	Повторно	
Ошибка тарифного блока	Программное	
Критическая ошибка тарифного блока		
Вскрытие корпуса		
Ошибка подключения		
Ошибка переключения реле		
Ошибка чередования фаз		
Вскрытие крышки клеммной колодки		
Ошибка радио		
Качество сети	После окончания	
Целостность ПО		

Примечание \* При повторном появлении не

вится счетчик в ремонт

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПУЛЬСАР X/XXXX - X/X X- XX/XXX - X - X - X

